

1. РАСТРЕСКИВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ



2. ПРИ КЛАДКЕ ПЕРЕГОРОДОК ДОПУЩЕНО ЖЕСТКОЕ ОПИРАНИЕ



3. Не завершена ПАРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН.



4. На наружной стене помещений не демонтированы отвесы.



5. На поверхности БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЫЯВЛЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА.



6. ОТСУТСТВУЕТ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ У АРМИРОВАНИЯ.



7. Отсутствует ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА МЕЖДУ ШАХТАМИ на кухне



8. Не качественно выполнены РАБОТЫ ПО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ГЕРМЕТИКОМ НА БАЛКОНЕ. СЛЕДЫ ПРОТЕЧЕК, РЖАВЫЕ АНКЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ, СКВОЗНЫЕ ОТВЕРСТИЯ НА УЛИЦУ.





9. Оконные блоки во всех комнатах УСТАНОВЛЕННЫ С ОТКЛОНЕНИЯМИ ОТ ВЕРТИКАЛИ. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ.

10. Рамы балконного и оконных блоков, облицовочный кирпич покрыты пароизоляцией. Необходимо очистить.

11. НА БАЛКОНЕ ЗАМЯТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



12. ОТЛИВ НАД ОКНОМ НА БАЛКОНЕ НЕ ЗАКРЕПЛЕН



13. Дверное полотно входной ДВЕРИ ИМЕЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ. Подлежит замене.



14. КОЖУХ КОНВЕКТОРА ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. Подлежит замене.



15. На стальных конвекторах отсутствует устройство для удаления воздуха из системы отопления квартиры
16. В помещениях с/у и кухни на стояках хоз-бытовой канализации из пластиковых труб ОТСУТСТВУЮТ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МУФТЫ.
17. Места прохода трубопроводами холодного и горячего водоснабжения через перекрытия НЕ ЗАПОЛНЕНЫ



ОГНЕСТОЙКИМ МАТЕРИАЛОМ.

18. В помещениях с/у не установлены регулирующие заслонки на воздуховодах.

